

Column1	Column2	Column3
---------	---------	---------

### Verlegebericht

Datum	01.04.2022	
-------	------------	--

Startzeit:	11:24	Uhr
Lufttemperatur:	21.3	°C
Luftfeuchtigkeit:	23	%
Bodentemperatur:	19.7	°C

Job beendet:	11:26	Uhr
Lufttemperatur:	21.4	°C
Luftfeuchtigkeit:	23	%
Bodentemperatur:	19.8	°C

Arbeitsdauer:	2	Minuten
---------------	---	---------

### Linienmarkierungen:

Gesamt gefahrene Strecke:	105.3	m
Markierte Strecke:	34.5	m

Linien bis 100cm	0	Stueck
Linien bis 200cm	18	Stueck
Linien bis 300cm	0	Stueck
Linien bis 400cm	0	Stueck
Linien bis 500cm	0	Stueck
Linien bis 600cm	0	Stueck
Linien bis 700cm	0	Stueck
Linien bis 800cm	0	Stueck
Linien bis 900cm	0	Stueck
Linien bis 1000cm	0	Stueck
Linien ueber 1000cm	0	Stueck

Bediener:	Maxx
Maschinenmodell:	AR 30 PRO P MAXX

### Faellige Serviceintervalle:

Motorservice in:	498	h
Wechsel Oelfilter in:	498	h
Wechsel Hydraulikoel in:	498	h
Wechsel Farbfilter:		
Wechsel Hochdruckfarbschlaeuche:		
Distanz neu kalibrieren:		